

D03J 織成補助装置；織成用の工具；ひ

- 1/00 織機に付随している補助装置
- 1/02 ・たて糸処理のためのもの，例．ちりよけ，給湿
- 1/04 ・よこ糸処理のためのもの
- 1/06 ・織物処理のためのもの（織機上でのパイ
ル切断D 0 3 D 3 9 / 2 4）
- 1/08 ・・織物をたてに切断するためのもの
- 1/10 ・織工に模様を指示するためのもの
- 1/12 ・織機とよこ管巻き装置間のよこ管の移送
（よこ管巻きB 6 5 H）
- 1/13 ・たて糸の綾取りのためのもの（綾取り一
般D 0 2 H 9 / 0 0）[2]
- 1/14 ・ドロップ，そうこう，おさへのたて糸引
き込み装置
- 1/16 ・たて糸継ぎ装置（ノッタD 0 3 J 3 / 0
0）
- 1/18 ・・これから織られるたて糸とすでに織ら
れたたて糸との接合，例．結び継ぎ
- 1/20 ・織り上げ長さまたはよこ打ち込み数の測
定
- 1/22 ・テンプル
- 1/24 ・織機の部品の検査のための鏡またはその
他の装置
- 3/00 織成用の工具，例．ノッタ
- 3/02 ・おさとそうこう保持具
- 3/04 ・ひの糸通し具（ひの中の導糸装置D 0 3
J 5 / 2 0）
- 5/00 ひ（縫い取り織機用ひD 0 3 D 3 1 / 0
0；細幅織機用ひD 0 3 D 3 5 / 0 0；環
状織機用ひD 0 3 D 3 7 / 0 0；耳用ひD
0 3 D 4 7 / 4 6）
- 5/02 ・ひ体の構造
- 5/04 ・・チップ
- 5/06 ・ダミーシャトル；グリッパシャット
ル
- 5/08 ・よこ管の支持
- 5/10 ・・トングまたはスピンドル
- 5/12 ・・・移動可能のもの
- 5/14 ・・・回転可能のもの
- 5/16 ・・よこ管は持具，例．自動管替え織機用
ひ
- 5/18 ・・芯のないコップ用のもの，すなわちト
ングまたはよこ管は持具のないひ
- 5/20 ・ひの中の導糸装置（ひに糸通しするた
めのひとは別体の用具D 0 3 J 3 / 0 4）
- 5/22 ・・自動糸通しのためのもの，すなわちひ
がよこ入れされたとき自動的に糸通しさ
れるもの
- 5/24 ・張力調整装置